

Oikaisuvaatimus korvausvaatimukseen vesivahingosta (3588-2020)

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 22.04.2021 § 34
3588/03.06.02.01/2020

Valmistelija: kaupunginlakimies Antti Mäkelä, 02 778 2302,
antti.makela@salo.fi.

Asia

Asia koskee sadevesiviemäri liittymästä tullutta tulvimista rakennuksen kellariin. Vahingonkorvauksesta on aiemmin tehty kielteinen korvauspäätös. Asiaan on 13.4.2021 saapunut täsmennetty oikaisuvaatimus, missä esitetään perustelut korvauksen myöntämiseksi vaatimukseen.

Asian arviointia

Kohdekiinteistö on asemapiirroksissa esiintyvien sadevesiviemäriputkien tasokorkeuksien osalta noin 0,5 metriä pääviemäriin alapuolella. Uudempi rakentamissääntely sisältää Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset määräykset liittyen kiinteistön viemärilaitteistoihin, viemäri liittymän padotuskorkeuden suhteessa sadevesiviemäriin. Kyseisellä kiinteistöllä toteutetun rakentamisen rakennusvuosi on kuitenkin 1955, jolloin sadevesiviemäriin padotuskorkeutta ei ole vielä määräyksiin määrätty (ensimmäinen julkaistu määräys asiasta on vuodelta 1976).

Näin ollen kiinteistöä voidaan pitää tulvimisherkkänä ilman teknisiä lisäsuojauksia.

Toisaalta [REDACTED] huomauttaa oikaisuvaatimuksessaan, että vesihuollon omien sopimusehtojen mukaan kummankin sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai uhatessa, ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä kohtuudella voidaan edellyttää.

Ensimmäisen vahingon sattuessa 2.7.2020 [REDACTED] on ollut yhteydessä vesilaitoksen päivystäjään, jolloin päivystäjä on paikalle tullessaan todennut tilanteen eli pääsadevesiviemäriin tukkeutumisen ja tulvimisen ja kaivanut virtaussuunnassa alempana joen rannan kaivosta ison juuren ja todennut asian olevan tältä osin kunnossa. [REDACTED] mukaan parempi toimintatapa olisi ollut kuvauttaa verkosto mahdollisimman nopeasti mahdollisen ongelman poistamiseksi.
(Kuvaus tilattiin vasta toisen vesivahingon tapahduttua)

Viemäriin on arvioitu olleen tapahtuma-aikaan kunnoltaan sellainen, että siinä esiintyi korjaustarvetta.

Näin ollen Salon kaupunki on menetellyt arvion mukaan jossakin määrin puutteellisesti, kun se on jättänyt heti selvittämättä mistä ongelma johtuu.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sopijapuoli ei voi vedota vakiosopimusehtojen mukaiseen vastuunrajoitukseen silloin, kun se on menetellyt huolimattomasti, eikä tällaisesta huolimattomuudesta seuraavasta korvausvastuusta voi suojautua sopimusteknisin keinoin.

On selvää, että mikäli Salon kaupunki olisi asianmukaisesti selvittänyt sadevesiviemäriin kunnan tätä vahinkoa ei olisi sattunut. Pääviemäri olisi

vetänyt, eikä tulvimista olisi tapahtunut. Viemäriverkoston päälinjojen kunto on yksiselitteisesti kaupungin vastuulla.

Verkosto on korjauksen tarpeessa ja Salon kaupunki on tilannut Åarslef Oy:ltä kyseiselle katualueelle viemärisukituksen, mikä on tarkoitus toteuttaa kevään 2021 aikana.

Asiasta neuvoteltaessa [REDACTED] on täsmentänyt, että ainakin välittömät vahingot, eli kuivatus on syytä korvata. Kuivatuskustannus sisältää tutkimuksen, kuivatustyön ja kuluneen sähkön, yhteensä 1486,41 euroa. Kustannukselle lasketaan viivästyskorke korkolain 4 § 1 momentin mukaan 22.9.2020 lukien.

Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

vs. toimitusjohtaja

Johtokunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen osittain ja asiassa korvataan aiheutuneet kuivatuskustannukset toteutuneen kustannuksen mukaan.

Päätös:

Merkittiin, että Asmo Ojanperä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.22.

Johtokunta päätti palauttaa asian lisävalmisteluun.


Liikelaitos Salon Veden johtokunta 29.09.2021 § 19
4203/03.06.02.01/2021

Valmistelija

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja, Pekka Rouhiainen,
pekka.rouhiainen@salo.fi, puh. 02 778 5701

Kiinteistöön tulvineen sadevesikaivon padotuskorkeus käytiin mittaamassa 3.9.2021. Kadulla sijaitsevan tarkastuskaivon kannen korkeus on **7,07**. Padotuskorkeus vaatimus kiinteistön hulevesiviemärissä on + 100 mm tonttivilmäriin liitoskohdassa. Padotuskorkeus on tässä tapauksessa **7,17**. Ajoluiskan svk-kannen korkeus on **6,31**, joka on alle padotuskorkeuden.

Mikäli liittyy viemäriin padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Ajoluiskan sadevesikaivo oli lisäksi toteutettu vastoin asiakkaan toimittamia suunnitelmia. Tapauksesta ei ole ollut saatavilla vakuutusyhtiön tarkastus eikä vahingonkorvaus pöytäkirjaa.



Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Vesi ei ole korvausvelvollinen ko. asiassa ja alkuperäinen viranhaltijapäätös pysyy voimassa.
Päätös	Liikelaitos Salon Veden johtokunta päätti, että asia jätetään pöydälle.
Tiedoksianto	Asianosainen

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 09.05.2022 § 27
 4203/03.06.02.01/2021

Valmistelija Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen,
 pekka.rouhiainen@salo.fi, puh. 02 778 5701

Oikaisuvaatimuksen ja esitettyjen lisätietojen perusteella alkuperäistä viranhaltijapäätöstä ei ole syytä muuttaa. Oikaisuvaatimuksen lisätietona esitetyt aineistot eivät ole tuoneet esiin sellaista tietoa, jonka perusteella Liikelaitos Salon Vesi olisi korvausvelvollinen.

Esittelijä	Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja
Päätösehdotus	Liikelaitos Salon Vesi ei ole korvausvelvollinen ko. asiassa ja alkuperäinen viranhaltijapäätös pysyy voimassa.
Päätös	Johtokunta päätti yksimielisesti, että välittömät vahingot korvataan. Kuivatuskustannus sisältää tutkimuksen, kuivatustyön ja kuluneen sähkön, yhteensä 1486,41 euroa. Kustannukselle lasketaan viivästyskorko korkolain 4 § 1 momentin mukaan 22.9.2020 lukien. Korvataan kuitteja vastaan. Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja jätti eriävän mielipiteen.
Tiedoksianto	Asianosainen